מעבדות בניין

מכון התקנים הישראלי

דין וחשבון על בדיקה מס' 9411914067/5

פרטי ההזמנה

[redacted]

תאריך ההזמנה: 18/8/2014

דין וחשבון על מוצר

ציפוי אלסטי דמוי אבן טבעית שיושם על בלוקי סיליקט במידות 40 X20 ס"מ.

פרטי הנטילה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 2/11/2014 מקומות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: **המזמין**

גודל המדגם: 2 דוגמאות

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין, בדיקת גוון האריחים לפי שיטה המסומנת ב- ISO-105-A-2.
הבדיקה נעשתה לאחר בלייה במשך 1000 שעות במכונת UV, לפי שיטה המתוארת בסעיף 3.10.1: "בלייה מואצת", של התקן הישראלי ת"י 1731 - "ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינטטיים", מדצמבר 1995.

דו"ח זה מכיל 2 דפים +תמונה ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף 2

<u>הערה</u>: דו"ח בדיקה זה מבטל דו"ח בדיקה קודם מס' 9411914067/2
מתאריך 02/11/14 עקב עדכון שם המזמין לבקשתו.

שם החותם: זוהר פייסיק **שם החותם:** מהנדס משה חיים


תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים **תפקידו:** ראש צוות מוצרי שלד גימור ואיטום

2/11/2014

תוצאות הבדיקה

מס' דוגמה	בדיקה חזותית	שינוי גוון לפי ISO-105
1	- לא נראו סימני התפוררות או התנפחויות. - לא הובחן שינוי בגוון .	5
2	- לא נראו סימני התפוררות או התנפחויות. - לא הובחן שינוי בגוון .	5

תמונה



מקרא:

לפי ISO-105 שינוי הגוון בדרגות מס' 5÷1.

5 – אין שינוי בגוון.

1 – שינוי מהותי בגוון.